



SÅDAN
maler du metal



Beck & Jørgensen A/S
Rosenkæret 25-29
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311
Fax +45 3953 0340
e-mail bj@bj.dk
Web www.bj.dk



ISO 14001 OHSAS 18001
DNV-GL DE 00020001000000000000000000000000



Beck & Jørgensen

SÅDAN MALER DU METAL

INDEN DU STARTER

Du skal undersøge hvilken type metal, du skal behandle. Nogle typer metal er ikke egnede til malebehandling.

SÅDAN GØR DU

Før du maler er det vigtigt, at metallet får den korrekte forbehandling.

UDENDØRS

Ubehandlet jern/stål

Affedtning med terpentin.

Afrensning af rust med sandpapir eller stålbørste.

2 gange grundning med Industriprimer

2 gange færdigmaling med Pari-Dan Alkydmaling.

INDENDØRS

Ubehandlet jern/stål

Affedtning med terpentin.

Afrensning af rust med sandpapir eller stålbørste.

2 gange grundning med Multiprimer

2 gange færdigmaling med Pari-Dan Vandig.

Ubehandlet zink/galvaniseret jern

Vandslibning med slibesvamp i salmiakvand i forholdet 1:4 tilsat lidt grundrengøring, efterfulgt af afvaskning med rent vand.

2 gange grundning med Multiprimer / Hæfteprimer.

2 gange færdigmaling med B&J Acrylmaling.

Ubehandlet kobber og messing

Vandslibning med slibesvamp i 110 Grundrengøring efterfulgt af afvaskning med rent vand.

2 gange grundning med Multiprimer / Hæfteprimer og 2 gange færdigmaling med valgte Pari-Dan type.

Tidligere malet jern, f.eks. radiatorer

Afvaskning med 110 Grundrengøring, efterfulgt af afvaskning med rent vand.

Matslibning af hele fladen.

Afrensning af løstsiddende maling.

Pletmaling med Multiprimer på afrensede steder.

Færdigmaling med Pari-Dan.

FØLGENDE PRODUKTER ER VELEGNED TIL METAL

376 Hæfteprimer

367 Industriprimer

368 Multiprimer

784 Pari-Dan, vandig, Glans 30

786 Pari-Dan, vandig, Glans 50

618 Pari-Dan, alkyd, Glans 50

FORUDEN MALING HAR DU BRUG FOR

- Stålbørste
- Sandpapir
- 4-dobbelt salmiak
- Skrabejern
- Terpentin
- Pensel
- Svamp
- Støvkost
- Slibesvamp

MESTERTRICK

- Jern/stål skal males umiddelbart efter afrensning for at få et godt resultat.
- Det er vigtigt at temperatur, luftfugtighed og overfladetemperatur er som beskrevet på datablad.
- Det frarådes at male eloxeret aluminium og rustfrit stål.